

## FeelECO Prací gel White

NATURAL CARE

**Složení:** 5 % nebo více, avšak méně než 15 %: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; méně než 5 %: mýdlo; enzymy, parfémy, PHENOXYETHANOL.

**Varování.** H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Není vhodný pro vlnu a hedvábí.

Skládujte v chladu a suchu.

**Dávkování na 4,5 kg prádla:** mírné zašpinění 60 ml, silné zašpinění 100 ml, v tvrdé vodě (> 16 dH) + 20 ml.

**Výrobce:** Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná, Česká republika  
Tel.: +420 519 306 352, www.feeleco.com

**Hmotnost:**

**Počet pracích dávek:**



## FeelECO Prací gel White

NATURAL CARE

**Složení:** 5 % nebo více, avšak méně než 15 %: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; méně než 5 %: mýdlo; enzymy, parfémy, PHENOXYETHANOL.

**Varování.** H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Není vhodný pro vlnu a hedvábí.

Skládujte v chladu a suchu.

**Dávkování na 4,5 kg prádla:** mírné zašpinění 60 ml, silné zašpinění 100 ml, v tvrdé vodě (> 16 dH) + 20 ml.

**Výrobce:** Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná, Česká republika  
Tel.: +420 519 306 352, www.feeleco.com

**Hmotnost:**

**Počet pracích dávek:**



## FeelECO Prací gel White

NATURAL CARE

**Složení:** 5 % nebo více, avšak méně než 15 %: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; méně než 5 %: mýdlo; enzymy, parfémy, PHENOXYETHANOL.

**Varování.** H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Není vhodný pro vlnu a hedvábí.

Skládujte v chladu a suchu.

**Dávkování na 4,5 kg prádla:** mírné zašpinění 60 ml, silné zašpinění 100 ml, v tvrdé vodě (> 16 dH) + 20 ml.

**Výrobce:** Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná, Česká republika  
Tel.: +420 519 306 352, www.feeleco.com

**Hmotnost:**

**Počet pracích dávek:**



## FeelECO Prací gel White

NATURAL CARE

**Složení:** 5 % nebo více, avšak méně než 15 %: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; méně než 5 %: mýdlo; enzymy, parfémy, PHENOXYETHANOL.

**Varování.** H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Není vhodný pro vlnu a hedvábí.

Skládujte v chladu a suchu.

**Dávkování na 4,5 kg prádla:** mírné zašpinění 60 ml, silné zašpinění 100 ml, v tvrdé vodě (> 16 dH) + 20 ml.

**Výrobce:** Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná, Česká republika  
Tel.: +420 519 306 352, www.feeleco.com

**Hmotnost:**

**Počet pracích dávek:**



## FeelECO Prací gel White

NATURAL CARE

**Složení:** 5 % nebo více, avšak méně než 15 %: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; méně než 5 %: mýdlo; enzymy, parfémy, PHENOXYETHANOL.

**Varování.** H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Není vhodný pro vlnu a hedvábí.

Skládujte v chladu a suchu.

**Dávkování na 4,5 kg prádla:** mírné zašpinění 60 ml, silné zašpinění 100 ml, v tvrdé vodě (> 16 dH) + 20 ml.

**Výrobce:** Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná, Česká republika  
Tel.: +420 519 306 352, www.feeleco.com

**Hmotnost:**

**Počet pracích dávek:**



## FeelECO Prací gel White

NATURAL CARE

**Složení:** 5 % nebo více, avšak méně než 15 %: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; méně než 5 %: mýdlo; enzymy, parfémy, PHENOXYETHANOL.

**Varování.** H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Není vhodný pro vlnu a hedvábí.

Skládujte v chladu a suchu.

**Dávkování na 4,5 kg prádla:** mírné zašpinění 60 ml, silné zašpinění 100 ml, v tvrdé vodě (> 16 dH) + 20 ml.

**Výrobce:** Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná, Česká republika  
Tel.: +420 519 306 352, www.feeleco.com

**Hmotnost:**

**Počet pracích dávek:**



## FeelECO Prací gel White

NATURAL CARE

**Složení:** 5 % nebo více, avšak méně než 15 %: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; méně než 5 %: mýdlo; enzymy, parfémy, PHENOXYETHANOL.

**Varování.** H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Není vhodný pro vlnu a hedvábí.

Skládujte v chladu a suchu.

**Dávkování na 4,5 kg prádla:** mírné zašpinění 60 ml, silné zašpinění 100 ml, v tvrdé vodě (> 16 dH) + 20 ml.

**Výrobce:** Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná, Česká republika  
Tel.: +420 519 306 352, www.feeleco.com

**Hmotnost:**

**Počet pracích dávek:**



## FeelECO Prací gel White

NATURAL CARE

**Složení:** 5 % nebo více, avšak méně než 15 %: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; méně než 5 %: mýdlo; enzymy, parfémy, PHENOXYETHANOL.

**Varování.** H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Není vhodný pro vlnu a hedvábí.

Skládujte v chladu a suchu.

**Dávkování na 4,5 kg prádla:** mírné zašpinění 60 ml, silné zašpinění 100 ml, v tvrdé vodě (> 16 dH) + 20 ml.

**Výrobce:** Fosfa a.s., Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav-Poštorná, Česká republika  
Tel.: +420 519 306 352, www.feeleco.com

**Hmotnost:**

**Počet pracích dávek:**

